Załącznik OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Lokalizacja, Urządzenia i sieci oraz ich ilości:

1) Włocławek, Pl. Wolności 18/19 oraz ul. Płocka 167 (między budynkami występuje sieciowanie QSIG):

a) centrala Ericsson BP 250 (oprogramowanie: wersja 7.0) – 1 szt.,

b) aparaty Ericsson Dialog 4220 – 150 szt.,

c) aparaty Ericsson Dialog 4222 – 50 szt.,

d) aparat Ericsson Dialog 4224 – 1 szt.;

2) Toruń, ul. Mickiewicza 33-39 oraz ul. Mickiewicza 10/16 (między budynkami występuje sieciowanie QSIG):

a) centrala Ericsson BP 250 (oprogramowanie: wersja 7.0) – 1 szt.,

b) aparaty Ericsson Dialog 4220 – 100 szt.,

c) aparaty Ericsson Dialog 4222 – 50 szt.,

d) aparaty Ericsson R1A – 140 szt.,

e) aparat Ericsson R9C – 1 szt.,

f) aparaty Panasonic TS2300 – 10 szt.,

g) aparaty Panasonic KXT 500 – 30 szt.;

3) Grudziądz, ul. Wybickiego 39 oraz ul. Wybickiego 30 (między budynkami występuje sieciowanie QSIG):

a) centrala Ericsson BP 250 (oprogramowanie: wersja 7.0) – 1 szt.,

b) aparaty Ericsson Dialog 4220 – 150 szt.,

c) aparaty Ericsson Dialog 4222 – 50 szt.,

d) aparat Ericsson R9C – 1 szt.

2. Serwis będzie wykonywany w miejscu użytkowania Sprzętu.

3. W zakres konserwacji wchodzą, w szczególności:

   1) Sprawdzanie stanu, tj. poprawności działania, linii miejskich;

   2) Sprawdzanie stanu, tj. poprawności działania, linii wewnętrznych;

   3) Sprawdzanie poprawności oprogramowania (korekta czasu rzeczywistego, restrykcji, przekierowań, dzwonienia);

   4) Sprawdzanie poprawności działania systemu taryfikacji oraz korekta stawek za rozmowy, wprowadzanie ulg czasowych, wprowadzanie numerów;

   5) Sprawdzanie sprawności zasilania awaryjnego;

   6) Zmiana konfiguracji centrali telefonicznej (na życzenie Oddziału).