



01043

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.**BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

OPINIA Nr: 888/09/2026

z dnia: 2026/09/15

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Adres: ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII**1. Badanie pojazdu przeprowadzone dnia 15.09.2026r. w 01-249 Warszawa ul. Goleszowska 2.**

2. Instrukcja Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2024 zatwierdzona w dniu 25 kwietnia 2024 roku uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] IX-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t
Marka: RENAULT
Model pojazdu: Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t
Wersja: Pack Clim Maxi Combi
VIN: VF1FW18M550141327
Nr rejestracyjny: WI 1704V
Nr IE / ID: 031-07345* / 135726*
Rok produkcji: 2013



Data pierwszej rejestracji	2013/12/11
Data ważności badania technicznego	2026/09/11
Wskazanie drogomierza	127943 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/12/11-26/09/15)	153 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow. / Ładowność	2200 kg / 739 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 5 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3081 mm
Oznaczenie silnika	K9K
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 66kW (90KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalini	E5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	10	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszkłone	11	Przeszklenie pojazdu
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	12	Przygotowanie do montażu radia
4	Filtr p/pyłkowy	13	Szyby przednie regulowane elektrycznie

5	Gniazdo 12V	14	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Klimatyzacja	15	Wykładzina przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego
7	Kolumna kierownicy regulowana	16	Wyłożenie przestrzeni ładunkowej
8	Komputer pokładowy	17	Zamek centralny zdalnie sterowany
9	Oświetlenie przestrzeni bagażowej		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	* Drzwi boczne lewe przesuwne	- 354

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	271
2	Poduszka powietrzna pasażera	287
3	Radioodtwarzacz MP3 Bluetooth + USB Złącze "USB" System Bluetooth Radioodtwarzacz MP3	54

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	GOODYEAR 195/65 R15 91H EFFICIENTGRIP PERFORMANCE TL	5,0	52
Przednie prawe:	GOODYEAR 195/65 R15 91H EFFICIENTGRIP PERFORMANCE TL	5,0	52
Tylne lewe:	GOODYEAR 195/65 R15 91H EFFICIENTGRIP PERFORMANCE TL	5,0	52
Tylne prawe:	GOODYEAR 195/65 R15 91H EFFICIENTGRIP PERFORMANCE TL	5,0	52

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd zidentyfikowano na podstawie nadanego numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN.

PRZEDSTAWIONO:

- Dowód rejestracyjny seria DR/BAU numer 4556762 wydany przez Prezydenta m.st. Warszawy Dzielnica Śródmieście 00-412 Warszawa ul. Leona Kruczkowskiego 2 dnia 27.09.2024r.
- Kopię zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu numer 05304/WX/149/P/2026 z dnia 02.09.2026r. Wynik badania: negatywny (uszkodzona sprężyna zawieszenia koła przedniego prawego).

SILNIK I ZESPÓŁ NAPĘDOWY:

- Silnik i komora silnika zabrudzone, zakurzone.
- Rozruch silnika - praca rozrusznika charakterystyczna dla niskiego poziomu naładowania akumulatora.

UKŁAD JEZDNY:

- Element resorujący koła przedniego prawego - sprężyna śrubowa - pęknięty.
- Tarcze kół stalowe - ślady i ogniska korozji.
- Elementy układu jezdny - ślady i ogniska korozji.
- Pojazd dodatkowo wyposażony w kpl. ogumienia zimowego Firestone 195/65R15 95T XL Firehawk 4 o głębokości bieżnika 6,7,6,5 mm.

NADWOZIE:

- Powłoka lakierowa pojazdu zmatowiała, z licznymi mikrorysami - konieczne polerowanie.

- Poszycie zderzaka przedniego - maskownice (tzw. "zaśleпки") gniazd lamp przeciwmgławych przednich - brak.
- Próg lewy w części przedniej - powłoka lakierowa nierównomierna, widoczne wtrącenia podpowłokowe.
- Ściana lewa - porysowana.
- Poszycie zderzaka tylnego - porysowane, po stronie lewej częściowo oderwane.
- Skrzydło lewe drzwi tyłu nadwozia - Od strony wewnętrznej porysowane, wgniezione. Wykładzina wewnętrzna porysowana. Dźwignia mechanizmu otwierania drzwi o kąt 180 stopni - brak.
- Skrzydło prawe drzwi tyłu nadwozia - Od strony wewnętrznej porysowane, wgniezione. Wykładzina wewnętrzna porysowana.
- Ściana prawa - otarta, wgnieciona.
- Próg prawy w części przedniej - powłoka lakierowa nierównomierna, widoczne wtrącenia podpowłokowe.
- Lusterko zewnętrzne prawe - otarte.
- Błotnik przedni prawy w części tylnej, w okolicach progu prawego - pęknięty.
- Przestrzeń ładunkowa - ściany, wykładziny ścian oraz poszycie dachu - porysowane. Wykładzina podłogi - porysowana, przetarta.
- Osłona wlewu paliwa - oderwana (ślady prowizorycznego montażu).

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU:

- Osłona dźwigni zmiany biegów - rozerwana.
- Fotel kierowcy - pokrycie tapicerskie siedziska - przetarte, z ubytkiem materiału.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (160 mies.)	20 664 PLN
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	- 354 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	612 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	566 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 575 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 32 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 15 721 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 253
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-1 253
Aktualność badań technicznych	-5,0	-1 253
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-2 506
Konieczne naprawy pojazdu	-38,5	-9 656
Ogumienie zimowe	0,8	200

KOMENTARZ

- Korekta pierwszej rejestracji - korekta automatyczna systemu.
- Korekta liczby właścicieli - korekta automatyczna systemu.
- Korekta aktualności badań technicznych - korekta automatyczna systemu.
- Korekta przebiegu - korekta automatyczna systemu.
- Korekta ogumienia - korekta automatyczna systemu.
- Korekta szczególny charakter eksploatacji - pojazd służbowy firmy.
- Ogumienie zimowe: pojazd dodatkowo wyposażony w kpl. ogumienia zimowego Firestone 195/65R15 95T XL Firehawk 4 o głębokości bieżnika 6,7,6,5 mm.

Pozostałe korekty jak w opisie technicznym.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

9300 PLN

(słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 1739,02 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych systemu INFOEKSPERT IX-2026
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.



Adam Żyszkowski
Rzeczoznawca samochodowy
KS 001508 nr identyfikacyjny Urzędu Ministra Infrastruktury i Rozwoju
14-01-2014 nr 5451 z dnia 15.05.2014 r.

Warszawa dnia

15.09.2026

wycenę sporządził cert. rzeczoznawca
pieczęć i podpis

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 385-85-85 fax 383-85-65

pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 888/09/2026

z dnia: 2026/09/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] IX-2026

Marka: RENAULT


Rok produkcji: 2013

Model: Kangoo III Express Maxi dCi MR'13 E5 2.2t

Wersja: Pack Clim Maxi Combi

Nr rejestracyjny: WI 1704V

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t













Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Adres: ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] IX-2026

Marka: RENAULT


Rok produkcji: 2013

Model: Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t

Wersja: Pack Clim Maxi Combi

Nr rejestracyjny: WI 1704V

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**Grubość powłoki lakierowej podana w mikrometrach [μm].

W wyniku badania grubości powłoki lakierowej na elementach poszyc nadwozia, za pomocą przyrządu SaluTron ComBi-D3, skalibrowanego bezpośrednio przed badaniem, stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych na: drzwi przednie prawe i lewe, ściana lewa, drzwi przesuwne prawe, ściana prawa.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 888/09/2026

z dnia: 2026/09/15

Wykonawca opinii: Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Adres: ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] IX-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Marka: RENAULT

Model pojazdu: Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t

Wersja: Pack Clim Maxi Combi

VIN: VF1FW18M550141327

Nr rejestracyjny: WI 1704V

Nr IE / ID: 031-07345* / 135726*

Rok produkcji: 2013

Wycena na podstawie pojazdu: RENAULT Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t Pack Clim

**USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU****KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2016	05	20550	20550
2015	05	19150	19150
2014	05	17850	17850
2013	05	16800	16800
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (160 mies.)			20 664 PLN

Normatywny okres eksploatacji	160 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2013/12/11
Rzeczywisty okres eksploatacji	153 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	566 PLN po korekcie: 21 230 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2013.06-2013.11

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	* Drzwi boczne lewe przesuwne	0,00	1,67	1,00	- 354
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM					- 354 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Lakier metalizowany	0,50			1,95	0,66	271
2	Poduszka powietrzna pasażera	0,00			1,35	1,00	287
3	Radioodtwarzacz MP3 Bluetooth + USB	1,00			0,82	0,31	54
	Złącze "USB"						
	System Bluetooth						
	Radioodtwarzacz MP3						

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	612 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	258 PLN po korekcie: 21 488 PLN

Przebieg normatywny	231 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	127 943 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 575 PLN po korekcie: 25 063 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 253
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-1 253
Aktualność badań technicznych	-5,0	-1 253
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-2 506
Konieczne naprawy pojazdu	-38,5	-9 656
Ogumienie zimowe	0,8	200
KOREKTY RÓŻNE	- 15 721 PLN po korekcie:	9 342 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	394	52*	5					Prawe:	394	52*	5
Tylna					Lewe:	394	52*	5					Prawe:	394	52*	5
KOREKTA ZA OGUMIENIE														- 32 PLN po korekcie:		9 310 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU 9 300 PLN

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.

Warszawa dnia 15.09.2026

Adam Żyszkowski
rzeczoznawca samochodowy
RS 001508 nr identyfikacyjny Instytutu Infrastruktury i Rozwoju
Certyfikat CCR PZM nr 551 z dnia 15.05.2014 r.

wycenę sporządził cert. rzeczoznawca
pieczęć i podpis

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 385-85-85 fax 383-85-65

pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.