



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZADZEŃ

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

OPINIA Nr: 899/09/2025

z dnia: 2025/09/19

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Adres: ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Badanie pojazdu przeprowadzone dnia 19.09.2025r. w 01-249 Warszawa ul. Goleszowska 2.

2. Instrukcja Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2016 zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 roku uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] IX-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2013

Model: Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t

Wersja: Pack Clim Maxi Combi

Nr rejestracyjny: WI 1703V

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VF1FW18M550151739

Data pierwszej rejestracji	2013/12/11
Data ważności badania technicznego	2025/11/29
Wskazanie drogomierza	140586 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/12/11-25/09/19)	141 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow. / Ładowność	2200 kg / 739 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 5 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Oznaczenie silnika	K9K
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 66kW (90KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	10	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone	11	Przeszklenie pojazdu
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	12	Przygotowanie do montażu radia
4	Filtr p/pyłkowy	13	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Gniazdo 12V	14	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Klimatyzacja	15	Wykładzina przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego
7	Kolumna kierownicy regulowana	16	Wyłożenie przestrzeni ładunkowej
8	Komputer pokładowy	17	Zamek centralny zdalnie sterowany
9	Oświetlenie przestrzeni bagażowej		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
 - Szyba tylna ogrzewana
 - Wycieraczka szyby tylnej

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	* Drzwi boczne lewe przesuwne	- 345

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	260
2	Poduszka powietrzna pasażera	275
3	Radioodtwarzacz MP3 Bluetooth + USB - Złącze "USB" - System Bluetooth - Radioodtwarzacz MP3	52

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*FIRESTONE 195/65 R15 95T XL WINTERHAWK 4 TL	6,0	46
Przednie prawe:	*FIRESTONE 195/65 R15 95T XL WINTERHAWK 4 TL	6,0	46
Tylne lewe:	*FIRESTONE 195/65 R15 95T XL WINTERHAWK 4 TL	7,0	34
Tylne prawe:	*FIRESTONE 195/65 R15 95T XL WINTERHAWK 4 TL	7,0	34

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd zidentyfikowano na podstawie nadanego numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN.

PRZEDSTAWIONO:

- Dowód rejestracyjny seria DR/BAU numer 4579420 wydany przez Prezydenta m.st. Warszawy
- Dzielnica Śródmieście 00-412 Warszawa ul. Kruczkowskiego 2 dnia 30.09.2024r.

SILNIK I KOMORA SILNIKA:

- Silnik i komora silnika zabrudzone, zakurzone.
- Rozruch silnika możliwy przy wykorzystaniu zasilania zewnętrznego - awaria akumulatora.

UKŁAD JEZDNY:

- Elementy układu jezdnyego pojazdu ze śladami korozji.
- Tarcze kół stalowe – liczne ogniska o rozległe ślady korozji.
- Kołpaki ochronne tarcz kół - porysowane.

NADWOZIE:

- Powłoka lakierowa pojazdu, zabrudzona, zmatowiała, z licznymi mikrorysami - konieczne polerowanie.
- Błotnik przedni lewy - zarysowany.
- Drzwi przednie lewe w części przedniej - zarysowane; na krawędzi tylnej - ubytki powłoki lakierowej.
- Lusterko zewnętrzne lewe - otarte.
- Ściana lewa - zarysowana; w części tylnej - wgniecenie punktowe.
- Poszycie zderzaka tylnego po stronie lewej - częściowe oderwane.
- Skrzydło lewe drzwi tyłu nadwozia - porysowane, ubytki powłoki lakierowej na krawędzi prawej; w części dolnej - ślady korozji. Wykładzina drzwi wewnętrzna - porysowana, połamana, z ubytkami materiału.

- Skrzydło lewe prawe tyłu nadwozia - porysowane, ubytki powłoki lakierowej na krawędzi lewej. Wykładzina drzwi wewnętrzna - porysowana, połamana, z ubytkami materiału. Mechanizm otwierania skrzydła drzwi o kąt 180 stopni - niesprawny.
- Poszycie zderzaka tylnego - porysowane.
- Drzwi przednie prawe - ubytki powłoki lakierowej na krawędzi tylnej; w części tylnej - wgniecenie punktowe.
- Błotnik przedni prawy - w części dolnej pognięty.
- Próg prawy i lewy - ślady i ogniska korozji.
- Poszycie dachu: na krawędzi przedniej - punktowe ubytki powłoki lakierowej, ślady korozji; w części tylnej - liczne wgniecenie w sposób "od wewnątrz"
- Szyba czołowa po stronie lewej - pęknięcie punktowe z ubytkiem materiału.
- Przestrzeń ładunkowa - ściany oraz poszycie dachu porysowane; wykładziny ścian - porysowane. Wykładzina podłogi przestrzeni - porysowana, przetarta, z ubytkami materiału.
- Krata (przegroda) przestrzeni ładunkowej - porysowane, ubytki powłoki lakierowej.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU:

- Wykładziny wewnętrzne przestrzeni ładunkowej - porysowane.
- Osłona dźwigni zmiany biegów - rozerwana, z ubytkiem materiału.
- Pokrycie tapicerskie siedziska fotela przedniego lewego - przetarte, z ubytkami materiału.
- Pokrycie tapicerskie siedziska fotela przedniego prawego - zaplamione.
- Wykładzina podsufitki - zabrudzona.
- Według oświadczenia Przedstawiciela Zleceniodawcy - w pojeździe w sposób nieregularny do chodzi do usterki tablicy wskaźników. Po diagnozie przeprowadzonej przez ASO Renault (Decar Sp. z o.o.) stwierdzono, iż tablicę wskaźników należy przeznaczyć do wymiany.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (148 mies.)	19 619 PLN
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	- 345 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	587 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	753 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 909 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	146 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 13 198 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 176
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-2 352
Naprawa konieczna	-41,1	-9 670

KOMENTARZ

- Korekta pierwszej rejestracji - korekta automatyczna systemu.
- Korekta liczby właścicieli - korekta automatyczna systemu.
- Korekta aktualności badań technicznych - korekta automatyczna systemu.
- Korekta przebiegu - korekta automatyczna systemu.
- Korekta ogumienia - korekta automatyczna systemu.
- Korekta szczególny charakter eksploatacji - pojazd służbowy firmy.

Pozostałe korekty jak w opisie technicznym.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

10500 PLN

(słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1963,41 PLN


Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych systemu INFOEKSPERT IX-2025
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

1. Wydając niniejszy dokument Rzecznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.

Warszawa dnia 19.09.2025


Adam Żyszkowski
rzeczoznawca samochodowy
RZECZOWNIK nr 151 z dnia 15.05.2014 r.


wycenę sporządził cert. rzeczoznawca
pieczęć i podpis

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOWNIKÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 385-85-85 fax 383-85-65

pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 899/09/2025

z dnia: 2025/09/19

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] IX-2025

Marka: RENAULT


Rok produkcji: 2013

Model: Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t

Wersja: Pack Clim Maxi Combi


Nr rejestracyjny: WI 1703V

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t















A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Adres: ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] IX-2025

Marka: RENAULT


Rok produkcji: 2013

Model: Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t

Wersja: Pack Clim Maxi Combi

Nr rejestracyjny: WI 1703V

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**

Grubość powłoki lakierowej podana w mikrometrach [µm].

W wyniku badania grubości powłoki lakierowej na elementach poszyc nadwozia, za pomocą przyrządu SaluTron ComBi-D3, skalibrowanego bezpośrednio przed badaniem, stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych na: skrzydło prawe drzwi tyłu nadwozia. Grubość powłoki lakierowej charakterystyczna dla lakierowania wierzchniego (tzw. cieniowania) elementu.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 899/09/2025

z dnia: 2025/09/19

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Adres: ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] IX-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2013

Model: Kangoo III Express Maxi dCi MR'13 E5 2.2t

Wersja: Pack Clim Maxi Combi

Nr rejestracyjny: WI 1703V

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Wycena na podstawie pojazdu: RENAULT Kangoo III Express Maxi dCi MR'13 E5 2.2t Pack Clim

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2016	05	20650	20650
2015	05	18850	18850
2014	05	17350	17350
2013	05	15950	15950

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (148 mies.) 19 619 PLN

Normatywny okres eksploatacji 148 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2013/12/11

Rzeczywisty okres eksploatacji 141 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 753 PLN po korekcie: 20 372 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2013.06-2013.11

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	* Drzwi boczne lewe przesuwne	0,00	1,69*	1,00	- 345
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM					- 345 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Lakier metalizowany	0,50			1,95	0,66	260
2	Poduszka powietrzna pasażera	0,00			1,35	1,00	275
3	Radioodtwarzacz MP3 Bluetooth + USB	1,00			0,82	0,31	52
	Złącze "USB"						
	System Bluetooth						
	Radioodtwarzacz MP3						

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 587 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 242 PLN po korekcie: 20 614 PLN

Przebieg normatywny 219 000 km

Przebieg rzeczywisty odczytany 140 586 km

KOREKTA ZA PRZEBIEG 2 909 PLN po korekcie: 23 523 PLN

ZASTOŚOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 176
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-2 352
Naprawa konieczna	-41,1	-9 670
KOREKTY RÓŻNE	- 13 198 PLN	po korekcje: 10 325 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	364	46	6					Prawe:	364	46	6
Tylna					Lewe:	364	34	7					Prawe:	364	34	7
KOREKTA ZA OGUMIENIE														146 PLN	po korekcje:	10 471 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **10 500 PLN**

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie lub wypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.

 Adam Żyszkowski
rzeczoznawca samochodowy
RS 001508 m. identyfikacyjny listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Certyfikat CCB PZM nr 001 z dnia 15.05.2014 r.

Warszawa dnia 19.09.2015

wycenę sporządził cert. rzeczoznawca
pieczęć i podpis

**POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp z o o
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel: 385-85-85... fax 383-85-65...
pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.**