

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**Znak sprawy: 370000/273/18/2020-ZAP**

Dotyczy: postępowania na zakup i jednorazową dostawę 96 fabrycznie nowych foteli obrotowych do Oddziału ZUS w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, **znak postępowania 370000/273/18/2020-ZAP**

Informujemy, że wpłynęło pytanie dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o treści jak niżej, na które udziela następujących odpowiedzi:

„Dzień dobry,

W nawiązaniu do otrzymanej od Państwa odpowiedzi na zadane przez nas pytanie,

prosimy o wskazanie paragrafu lub paragrafów w D.U. z 2019r. poz. 1605 które wg Państwa – zakazują stosowania wyposażenia ruchomego wykonanego z materiałów łatwo zapalnych w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. (Do wyposażenia ruchomego budynków należą m.in. krzesła i fotele obrotowe, biurka, szafy itp. które nie należą do: „stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz”)

Jeśli nie są Państwo w stanie wskazać choć jednego paragrafu, prosimy o zniesienie tego wymogu ponieważ ogranicza prawa wolnej konkurencji innych ofert krzeseł obrotowych.”

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami prawa pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Nie ma przepisów prawa, które wskazywałyby jednoznacznie z jakich materiałów mają być wykonane elementy wyposażenia ruchomego. Poprzez analogię można przyjąć, że nie powinny być wykonane z materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających w budynkach przyjęła jako wymóg spełnianie warunku trudno zapalności dla tapicerki (pianki i tkaniny) foteli obrotowych wg normy PN-EN 1021-1:2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12. Z punktu widzenia zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożaru w pomieszczeniu budynku i w całym obiekcie, Zamawiający brał pod uwagę między innymi odporność materiału tapicerowanego (w tym pianki) na działanie zewnętrznych źródeł zapłonu oraz możliwość wywołania przez ten materiał pożaru innych, sąsiadujących z nim materiałów

wyposażenia wewnątrz w następstwie indukcji. Pomimo stosowania w fotelach trudno zapalnych materiałów wykończeniowych (tkanina obiciowa), ich wypełnienie pianką poliuretanową nie spełniającą tego parametru sprawia, że w wyniku oddziaływania promieniowania cieplnego zachodzi reakcja rozkładu i pirolizy, której następstwem jest gazyfikacja pianki i powstanie mieszaniny paliwowo-powietrznej, która ulega zapłonowi. Gazy wytworzone podczas destylacji rozkładowej przedostają się przez tkaninę obiciową trudno zapalną i mieszają się z powietrzem tworząc mieszaninę, która spala się na powierzchni materiału trudno zapalnego.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że prawo nie ogranicza Zamawiającego w określaniu wymogów stawianych zamawianym produktom. Zachowując bowiem zasady ustawowe zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia, by mu odpowiadał, a jednocześnie nie godził w zasadę uczciwej konkurencji. Wymogu takiego opisu przedmiotu zamówienia, żeby nie utrudniało to uczciwej konkurencji nie można utożsamiać z koniecznością istnienia zdolności do realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Jeżeli bowiem warunki stawiane przez zamawiającego (a wynikające m. in. z opisu przedmiotu zamówienia) znajdują uzasadnienie w świetle celu jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia, to nie może być przyczyną ich ograniczenia fakt, że nie każdy produkt czy usługa dostępna na rynku może je spełnić.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

Terminy: składania ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR ODDZIAŁU

Tomasz Klaman

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**Znak sprawy: 370000/273/18/2020-ZAP**

Dotyczy: postępowania na zakup i jednorazową dostawę 96 fabrycznie nowych foteli obrotowych do Oddziału ZUS w Słupsku, Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, **znak postępowania 370000/273/18/2020-ZAP**

Informujemy, że wpłynęło pytanie dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o treści jak niżej, na które udziela następujących odpowiedzi:

„Dzień dobry,

W nawiązaniu do otrzymanej od Państwa odpowiedzi na zadane przez nas pytanie,

prosimy o wskazanie paragrafu lub paragrafów w D.U. z 2019r. poz. 1605 które wg Państwa – zakazują stosowania wyposażenia ruchomego wykonanego z materiałów łatwo zapalnych w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. (Do wyposażenia ruchomego budynków należą m.in. krzesła i fotele obrotowe, biurka, szafy itp. które nie należą do: „stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz”)

Jeśli nie są Państwo w stanie wskazać choć jednego paragrafu, prosimy o zniesienie tego wymogu ponieważ ogranicza prawa wolnej konkurencji innych ofert krzeseł obrotowych.”

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami prawa pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Nie ma przepisów prawa, które wskazywałyby jednoznacznie z jakich materiałów mają być wykonane elementy wyposażenia ruchomego. Poprzez analogię można przyjąć, że nie powinny być wykonane z materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających w budynkach przyjęła jako wymóg spełnianie warunku trudno zapalności dla tapicerki (pianki i tkaniny) foteli obrotowych wg normy PN-EN 1021-1:2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12. Z punktu widzenia zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożaru w pomieszczeniu budynku i w całym obiekcie, Zamawiający brał pod uwagę między innymi odporność materiału tapicerowanego (w tym pianki) na działanie zewnętrznych źródeł zapłonu oraz możliwość wywołania przez ten materiał pożaru innych, sąsiadujących z nim materiałów

wyposażenia wewnątrz w następstwie indukcji. Pomimo stosowania w fotelach trudno zapalnych materiałów wykończeniowych (tkanina obiciowa), ich wypełnienie pianką poliuretanową nie spełniającą tego parametru sprawia, że w wyniku oddziaływania promieniowania ciepłego zachodzi reakcja rozkładu i pirolizy, której następstwem jest gazyfikacja pianki i powstanie mieszaniny paliwowo-powietrznej, która ulega zapłonowi. Gazy wytworzone podczas destylacji rozkładowej przedostają się przez tkaninę obiciową trudno zapalną i mieszają się z powietrzem tworząc mieszaninę, która spala się na powierzchni materiału trudno zapalnego.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że prawo nie ogranicza Zamawiającego w określaniu wymogów stawianych zamawianym produktom. Zachowując bowiem zasady ustawowe zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia, by mu odpowiadał, a jednocześnie nie godził w zasadę uczciwej konkurencji. Wymogu takiego opisanie przedmiotu zamówienia, żeby nie utrudniało to uczciwej konkurencji nie można utożsamiać z koniecznością istnienia zdolności do realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Jeżeli bowiem warunki stawiane przez zamawiającego (a wynikające m. in. z opisu przedmiotu zamówienia) znajdują uzasadnienie w świetle celu jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia, to nie może być przyczyną ich ograniczenia fakt, że nie każdy produkt czy usługa dostępna na rynku może je spełnić.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

Terminy: składania ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR ODDZIAŁU

Tomasz Klamon