

Zatwierdził:

Dyrektor

Bronisław Pierzynowski

Nazwa zamówienia: Rozbudowa systemu monitoringu w budynku O/ZUS w Toruniu oraz I/ZUS w Grudziądzu

Znak postępowania: 560000/273/12/2018/ZAP

Odpowiedź na pytanie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym trybie Zapytania publicznego „Rozbudowa systemu monitoringu w budynku O/ZUS w Toruniu oraz I/ZUS w Grudziądzu” udziela odpowiedzi na pytanie które wpłynęło od Wykonawcy:

PYTANIE 1

„Witam, mam pytanie, do którego miejsca trzeba będzie ciągnąć wszystkie przewody (gdzie będzie rejestrator, monitor) I czy są jakieś koryta kablowe w środku czy wszystko w rurkach PCV?”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 1

„Rejestrator cyfrowy w Toruniu znajduje się w portierni - pomieszczenie na parterze po prawej stronie przy wejściu głównym do budynku.

W ciągach komunikacyjnych sufity są podwieszane do których należy doprowadzić przewody w rurkach PCV.

Rejestrator cyfrowy w Grudziądzu ma zostać umieszczony w budynku portierni – budynek C – bezpośrednio przyległym do budynku B. Brak koryt kablowych, wszystko należy doprowadzić w rurkach PCV.”