



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZADZEŃ

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

OPINIA Nr: 723/07/2025

z dnia: 2025/07/23

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

Adres: ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Badanie pojazdu przeprowadzone dnia 09.07.2025r. w 03-829 Warszawa ul. Podskarbińska 25.
2. Instrukcja Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2016 zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 roku uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2013

Model: Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t

Wersja: Pack Clim Maxi Combi

Nr rejestracyjny: WX 76154

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3,5t

VIN: VF1FW18M550173075

Data pierwszej rejestracji	2013/12/09
Data ważności badania technicznego	2025/12/06
Wskazanie drogomierza	94434 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/12/09-25/07/23)	139 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow. / Ładowność	2200 kg / 739 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 5 osobowe
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Oznaczenie silnika	K9K
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 66kW (90KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E5

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	10	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone	11	Przeszklenie pojazdu
3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	12	Przygotowanie do montażu radia
4	Filtr p/pyłkowy	13	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Gniazdo 12V	14	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Klimatyzacja	15	Wykładzina przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego
7	Kolumna kierownicy regulowana	16	Wyłożenie przestrzeni ładunkowej
8	Komputer pokładowy	17	Zamek centralny zdalnie sterowany
9	Oświetlenie przestrzeni bagażowej		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2 Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU**L.p. Nazwa elementu wyposażenia****Wartość [PLN]**

- 1 * Drzwi boczne lewe przesuwne

- 353

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia****Wartość [PLN]**

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Poduszka powietrzna pasażera
- 3 Radioodtwarzacz MP3 Bluetooth + USB
Złącze "USB"
System Bluetooth
Radioodtwarzacz MP3

258

272

51

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*KLEBER 195/65 R15 95T XL DYNAXER HP4 TL	6,0	62
Przednie prawe:	*KLEBER 195/65 R15 95T XL DYNAXER HP4 TL	6,0	62
Tylne lewe:	*KLEBER 195/65 R15 95T XL DYNAXER HP4 TL	7,0	53
Tylne prawe:	*KLEBER 195/65 R15 95T XL DYNAXER HP4 TL	7,0	53

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd zidentyfikowano na podstawie nadanego numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN umieszczonego na tabliczce znamionowej.

PRZEDSTAWIONO:

- Dowód rejestracyjny seria DR/BAQ numer 3965701 wydany przez Prezydenta m.st. Warszawy
- Dzielnicza Praga Południe 03-841 Warszawa ul. Grochowska 274 dnia 08.10.2020r.

SILNIK I KOMORA SILNIKA:

- Silnik i komora silnika zabrudzone, zakurzone.
- Mata wygłuszająca – porozrywana, z ubytkami materiału.

UKŁAD JEZDNY:

- Elementy układu jezdnyego pojazdu ze śladami korozji.
- Tarcze kół stalowe – liczne ogniska o rozległe ślady korozji.

NADWOZIE:

- Powłoka lakierowa pojazdu, zabrudzona, zmatowiała, z licznymi mikrorysami - konieczne polerowanie.
- Przegroda czołowa - ślady i ogniska korozji.
- Drzwi przednie lewe - ubytki powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.
- Próg prawy w części tylnej - wgnieciony, ślady korozji.
- Poszycie słupka tylnego lewego - otarte.
- Poszycie zderzaka tylnego - porysowane.
- Drzwi tyłu nadwozia: skrzydło lewe - ubytki powłoki lakierowej na krawędzi prawej, od strony wewnętrznej porysowane. Skrzydło prawej - od strony wewnętrznej porysowane. Wykładzina wewnętrzna porysowana, popękana.

- Próg prawy w części tylnej - ślady korozji.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU:

- Wykładziny wewnętrzne przestrzeni ładunkowej - porysowane.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (146 mies.)	19 434 PLN
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	- 353 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	581 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	727 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 571 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 91 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 12 885 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 197
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-15,0	-3 593
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-2 395
Koła z ogumieniem zimowym	2,1	500
Naprawa konieczna	-25,9	-6 200

KOMENTARZ

- Korekta pierwszej rejestracji - korekta automatyczna systemu.
- Korekta liczby właścicieli - korekta automatyczna systemu.
- Korekta aktualności badań technicznych - korekta automatyczna systemu.
- Korekta przebiegu - korekta automatyczna systemu.
- Korekta ogumienia - korekta automatyczna systemu.
- Korekta szczególny charakter eksploatacji - pojazd służbowy firmy.
- Korekta koła z ogumieniem zimowym - wg. oświadczenia przedstawiciela Zlecniodawcy: pojazd jest dodatkowy wyposażony w kpl. tarcz kół stalowych z ogumieniem zimowym o głębokości bieżnika od 4 do 5 mm.

Pozostałe korekty jak w opisie technicznym.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

11000 PLN

(słownie: jedenaście tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 2056,91 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych systemu INFOEKSPERT VII-2025

- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.

Warszawa dnia 13.07.2015



Adam Żyszkowski
rzeczoznawca samochodowy

Wykwalifikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Gdyńsk 15.05.2014 r.

.....
wycenę sporządził cert. rzeczoznawca
pieczęć i podpis

**POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp z o o
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
.....tel. 385-85-85 fax 383-85-65**

pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2013


Model: Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t

Wersja: Pack Clim Maxi Combi


Nr rejestracyjny: WX 76154

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t









Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

Adres: ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VII-2025

Marka: RENAULT


Rok produkcji: 2013

Model: Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t

Wersja: Pack Clim Maxi Combi

Nr rejestracyjny: WX 76154

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**INFORMACJE DODATKOWE**

Grubość powłoki lakierowej podana w mikrometrach [µm].

W wyniku badania grubości powłoki lakierowej na elementach poszyc nadwozia, za pomocą przyrządu SaluTron ComBi-D3, skalibrowanego bezpośrednio przed badaniem, stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych na: drzwi przednie lewe i prawe, próg lewy i prawy, drzwi przesuwne prawe, ściana prawa, słupek B lewy, ściana lewa, słupek tylny lewy. Naprawy przeprowadzono przy użyciu grubych warstw masy szpachlowej.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 723/07/2025

z dnia: 2025/07/23

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

Adres: ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VII-2025

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2013

Model: Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t

Wersja: Pack Clim Maxi Combi

Nr rejestracyjny: WX 76154

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Wycena na podstawie pojazdu: RENAULT Kangoo III Express Maxi dCi MR`13 E5 2.2t Pack Clim

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2016	05	20500	20500
2015	05	18650	18650
2014	05	17150	17150
2013	05	15800	15800

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (146 mies.) 19 434 PLN

Normatywny okres eksploatacji 146 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2013/12/09

Rzeczywisty okres eksploatacji 139 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 727 PLN po korekcie: 20 161 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2013.06-2013.11

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	* Drzwi boczne lewe przesuwne	0,00	1,75	1,00	- 353
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM					- 353 PLN

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Lakier metalizowany	0,50			1,95	0,66	258
2	Poduszka powietrzna pasażera	0,00			1,35	1,00	272
3	Radioodtwarzacz MP3 Bluetooth + USB	1,00			0,82	0,31	51
	Złącze "USB"						
	System Bluetooth						
	Radioodtwarzacz MP3						

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 581 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 228 PLN po korekcie: 20 389 PLN

Przebieg normatywny 217 000 km

Przebieg rzeczywisty odczytany 94 434 km

KOREKTA ZA PRZEBIEG 3 571 PLN po korekcie: 23 960 PLN

