



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICG, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

OPINIA Nr: 376/04/2026

z dnia: 2026/04/10

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Adres: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Badanie pojazdu przeprowadzone dnia 08.04.2026r. w 01-748 Warszawa ul. Szamocka 3, 5.

2. Instrukcja Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2024 zatwierdzona w dniu 25 kwietnia 2024 roku uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] IV-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2020

Model: Superb III 2.0 TSI MR`20 E6d

Wersja: Ambition 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: WX 3472C

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBPC7NP6L7061078

Data pierwszej rejestracji	2020/04/08
Data ważności badania technicznego	2027/03/26
Wskazanie drogomierza	164865 km
Okres eksploatacji pojazdu (20/04/08-26/04/10)	72 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	2250 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 200kW (272KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	27	Poduszki powietrzne boczne
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	28	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	29	Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	30	Reflektory przednie Matrix LED Top
5	Bluetooth	31	Schówek na okulary
6	Czujnik deszczu	32	Spryskiwacze reflektorów
7	Czujniki parkowania - tył	33	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
8	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	34	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Kessy Go
9	Głośniki 8 szt.	35	System DSR

10	Gniazdo 12V w bagażniku	36	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
11	Hamulec antykolkizyjny	37	System kontroli ciśnienia w oponach
12	Hamulec ręczny elektromechaniczny	38	System p/poślizgowy MSR
13	Immobilizer	39	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
14	Instalacja do montażu radia	40	System Start/Stop
15	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	41	Światła do jazdy dziennej LED
16	Komputer pokładowy	42	Światła drogowe/mijania automatycznie przełączane
17	Kurtyny powietrzne boczne	43	Światła tylne LED
18	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	44	Tarcze kół aluminiowe 16"
19	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	45	Tempomat
20	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	46	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
21	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	47	Wyświetlacz Maxi-DOT
22	Nakładki ozdobne progów	48	Zagłówki foteli przednich WOKS
23	Podłokietnik przedni	49	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Poduszka powietrzna kierowcy	50	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
25	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	51	Zestaw naprawczy opon
26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 2 Kierownica multifunkcyjna
Kierownica wielofunkcyjna
Sterowanie radiem w kierownicy
Kierownica 3-ramienna
Kierownica pokryta skórą
Sterowanie telefonem w kierownicy
Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 3 Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 5 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata) Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył	452
2	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia	534
3	Fotele przednie i tylne podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Siedzenia tylne podgrzewane Fotel pasażera podgrzewany	708
4	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa (dopłata)	607
5	Koło zapasowe + podnośnik Podnośnik Koło zapasowe	103
6	System nawigacji satelitarnej Amundsen	544
7	Tapicerka łączona ze skóry naturalnej i ekologicznej	1 534
8	Tarcze kół aluminiowe 18" (dopłata)	699

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 235/45 R18 98V XL BLIZZAK 6 TL	6,0	46
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 235/45 R18 98V XL BLIZZAK 6 TL	6,0	46
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 235/45 R18 98V XL BLIZZAK 6 TL	7,0	34
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 235/45 R18 98V XL BLIZZAK 6 TL	7,0	34

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd zidentyfikowano na podstawie nadanego numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN.

PRZEDSTAWIONO:

- Dowód rejestracyjny seria DR/BAU numer 4339466 wydany przez Prezydenta m.st. Warszawy Dzielnica Żoliborz 01-627 Warszawa ul. Słowackiego 6/8 dnia 17.09.2024r.
- Dwa kluczyki.

SILNIK:

- Silnik i komora silnika zabrudzone, zakurzone.

UKŁAD JEZDNY:

- Koło zapasowe - brak.

NADWOZIE:

- Błotnik przedni lewy - otarty na przetłoczeniu łukowym.
- Drzwi przednie lewe - ubytek powłoki lakierowej na krawędzi tylnej. Listwa ochronna - ubytek powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, otarta.
- Poszycie zderzaka tylnego - porysowane.
- Pokrywa komory silnika - liczne punktowe ubytki powłoki lakierowej.
- Poszycie zderzaka przedniego - liczne punktowe ubytki powłoki lakierowej.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU

- Pokrycie tapicerskie oparcia fotela kierowcy - wytarte.

Pojazd dodatkowo wyposażony w kpl tarcz kół ze stopów lekkich z ogumieniem letnim Uniroyal RainSport 5 235/45R18 98Y XL o głębokości bieżnika: 5,5,4,4 mm.

- tarcza koła 1: otarcia i zarysowania kołnierza zewnętrznego.
- tarcza koła 2: kołnierz zewnętrzny otarty głęboko, z ubytkiem materiału.
- tarcza koła 3: otarcia i zarysowania kołnierza zewnętrznego.
- tarcza koła 4: otarcia i zarysowania kołnierza zewnętrznego.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (71 mies.)	91 100 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	5 181 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	- 450 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 8 361 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	442 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 18 869 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2,0	-1 749
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-4 373
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-8 747
Kpl tarcz kół z ogumieniem letnim	1,4	1 200
Naprawa konieczna	-5,9	-5 200

KOMENTARZ

- Korekta pierwszej rejestracji - korekta automatyczna systemu.
- Korekta liczby właścicieli - korekta automatyczna systemu.
- Korekta aktualności badań technicznych - korekta automatyczna systemu.
- Korekta przebiegu - korekta automatyczna systemu.
- Korekta ogumienia - korekta automatyczna systemu.
- Korekta szczególny charakter eksploatacji - pojazd służbowy firmy.
- Korekta kpl tarcz kół z ogumieniem letnim - jak w opisie technicznym.

Pozostałe korekty jak w opisie technicznym.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

69000 PLN

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 12902,44 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych systemu INFOEKSPERT IV-2026
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.

Warszawa dnia 10.04.2026

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp z o o
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01 460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 385-85-85 fax 383-85-65

.....
pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.



RS 001508 nr identyfikacyjny Listy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Certyfikat CCR PZM nr 051 z dnia 19.09.2014 r.

Adam Żyszkowski
Rzeczoznawca Samochodowy

wycenę sporządził cert. rzeczoznawca
pieczęć i podpis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 376/04/2026

z dnia: 2026/04/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] IV-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2020


Model: Superb III 2.0 TSI MR`20 E6d

Wersja: Ambition 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: WX 3472C

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy







A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B'.

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Adres: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] IV-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2020


Model: Superb III 2.0 TSI MR`20 E6d

Wersja: Ambition 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: WX 3472C

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Grubość powłoki lakierowej podana w mikrometrach [μm].

W wyniku badania grubości powłoki lakierowej na elementach poszyc nadwozia, za pomocą przyrządu SaluTron ComBi-D3, skalibrowanego bezpośrednio przed badaniem, stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych na: drzwi tylne prawe, błotnik tylny prawy (element naprawiany przy wykorzystaniu grubych warstw masy szpachlowej), słupek tylny prawy.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 376/04/2026

z dnia: 2026/04/10

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Adres: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] IV-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2020

Model: Superb III 2.0 TSI MR`20 E6d

Wersja: Ambition 4x4 DSG

Nr rejestracyjny: WX 3472C

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wycena na podstawie pojazdu: SKODA Superb III 2.0 TSI MR`20 E6d Ambition 4x4 DSG sed4 198

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2020	05	91100	91100
2019	05	83900	83900

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (71 mies.) **91 100 PLN**Normatywny okres eksploatacji **71 mies.**DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) **2020/04/08**Rzeczywisty okres eksploatacji **72 mies.**KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ - **450 PLN** po korekcie: **90 650 PLN****LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2020.01-2020.03

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata) Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył	0,75			0,92	0,54	452
2	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia	1,00			1,51	0,39	534
3	Fotele przednie i tylne podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Siedzenia tylne podgrzewane Fotel pasażera podgrzewany	0,75			1,44	0,54	708
4	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa (dopłata)	0,25			0,79	0,85	607
5	Koło zapasowe + podnośnik Podnośnik Koło zapasowe	1,00			0,29	0,39	103
6	System nawigacji satelitarnej Amundsen	1,00			1,54	0,39	544
7	Tapicerka łączona ze skóry naturalnej i ekologicznej	1,00			4,34	0,39	1 534
8	Tarcze kół aluminiowe 18" (dopłata)	0,50			1,11	0,70	699

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **5 181 PLN**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE **5 181 PLN** po korekcie: **95 831 PLN**Przebieg normatywny **116 400 km**Przebieg rzeczywisty odczytany **164 865 km**KOREKTA ZA PRZEBIEG - **8 361 PLN** po korekcie: **87 470 PLN**

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2,0	-1 749
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-4 373
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-8 747
Kpl tarcz kół z ogumieniem letnim	1,4	1 200
Naprawa konieczna	-5,9	-5 200
KOREKTY RÓŻNE		- 18 869 PLN
		po korekcie: 68 601 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe: 1106	46	6		Prawe: 1106	46	6	
Tylna					Lewe: 1106	34	7		Prawe: 1106	34	7	
										442 PLN		
										po korekcie: 69 043 PLN		

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **69 000 PLN**

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.



Adam Żyszkowski
Rzeczoznawca samochodowy

K5 001508 nr identyfikacyjny Instytutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Certyfikat CCR PZM nr 551 z dnia 15.05.2014 r.

Warszawa dnia 10.04.2026

(Signature)

wycenę sporządził cert. rzeczoznawca
pieczęć i podpis

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp z o o
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01 460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 385-85-85 fax 383-85-65

.....
pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.