



ROK ZAL. 2000

AUTO-CONSULTING Spółka z o.o. Rzecznictwo Samochodowe, Maszyn Urządzeń i Pojazdów
PL 44-144 Nieborowice k/Gliwic, ul. Mysia Góra 18, tel. +48602117578, fax +48323502800
www.a-c.net.pl • e-mail: biuro@a-c.net.pl • NIP PL9691629810 • REGON 369610630
Kapitał zakładowy 120 000,00 zł • KRS 0000721581 • Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS

Wycena numer: 1007/2020

z dnia: 2020/09/29

Rzecznik: inż. Jerzy Szafraniak RS001161, inż. Leszek Kułakowski

Zleceniodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Adres: ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2020

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia II 1.4 MR'09

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: SZ6718A

Rok prod.: 2011

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy


VIN: TMBDJ21Z5C2055642

Nr INFO-EKSPERT	034-01985
Data pierwszej rejestracji	2011/10/17
Wskazanie drogomierza	356890 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/10/17-20/09/29)	107 mies.
Dop. masa całkowita	1925 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 90kW (122KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

12300 PLN**ZAŁĄCZNIKI**

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 3 Ocena techniczna
- 4 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- 5 Dokumentacja fotograficzna



3.180

19372 inż. Jerzy Szafraniak RS001161, inż. Leszek Kułakowski

System INFO-EKSPERT

Strona 1

RZECZOWNIK SAMOCHODOWY
mgr inż. Leszek Kułakowski
tel. kom. +48 502 849 623
e-mail: l.kulakowski@gmail.com

1161

RZECZOWNIK

INFO-EKSPERT

Strona 1

inż. Jerzy Szafraniak

Rzeczoznawca : inż. Jerzy Szafraniak RS001161, inż. Leszek Kulakowski

Zleceniodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Adres: ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2020

Marka: SKODA Model pojazdu: Octavia II 1.4 MR`09
 Wersja: Active Nr rejestracyjny: SZ6718A Rok prod.: 2011
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy VIN: TMBDJ21Z5C2055642

Nr INFO-EKSPERT 034-01985
 Data pierwszej rejestracji 2011/10/17
 Wskazanie drogomierza 356890 km
 Okres eksploatacji pojazdu (11/10/17-20/09/29) 107 mies.
 Dop. masa całkowita 1925 kg
 Rodzaj nadwozia liftback 5 drzwiowy
 Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)
 Pojemność / Moc silnika 1390 ccm / 90kW (122KM)
 Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza
 Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16
 Rodzaj skrzyni biegów manualna
 Rodzaj napędu przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2011.11-2012.03)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	18	Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika
3	Filtr p/pyłkowy	19	System DSR
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	20	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
5	Immobilizer	21	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	22	System p/poślizgowy MSR
7	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	23	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	24	System pokolizyjny ACS
9	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	25	System wspomagania nagłego hamowania
10	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	26	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Poduszka powietrzna kierowcy	27	Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
12	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	28	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
13	Poduszki powietrzne boczne przednie	29	Wspomaganie układu kierowniczego
14	Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.	30	Zamek centralny
15	Reflektory przednie projekcyjne	31	Zestaw naprawczy opon
16	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - tyl	100
2	Klimatyzacja manualna Climatic	1 247
3	Lakier metalizowany	434
4	+Radioodtwarzacz CD	257

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 195/65 R15 91H ECO CONTACT 5 TL	3,0	80
Przednie prawe:	CONTINENTAL 195/65 R15 91H ECO CONTACT 5 TL	3,0	80
Tylne lewe:	CONTINENTAL 195/65 R15 91H ECO CONTACT 5 TL	4,0	66
Tylne prawe:	CONTINENTAL 195/65 R15 91H ECO CONTACT 5 TL	4,0	66

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (112 mies.)	20 300 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	2 038 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	531 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 6 899 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 284 PLN

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

15700 PLN

(słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych)


Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

12300 PLN

(słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych)

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2020 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

RZECZOZNAWCA

inż. Jerzy Szafraniak

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 1007/2020

z dnia: 2020/09/29

Rzeczoznawca : inż. Jerzy Szafraniak RS001161, inż. Leszek Kułakowski

Zleceniodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Adres: ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2020

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia II 1.4 MR`09

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: SZ6718A

Rok prod.: 2011

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 034-01985

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2012	05	22000	22000
2011	05	20300	20300
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (112 mies.)			20 300 PLN

Normatywny okres eksploatacji	112 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2011/10/17
Rzeczywisty okres eksploatacji	107 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	531 PLN po korekcie: 20 831 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2011.11-2012.03

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Czujniki parkowania - tyl	0,75			0,95	0,51	100
2	Klimatyzacja manualna Climatic	0,25			7,17	0,83	1 247
3	Lakier metalizowany	0,50			3,11	0,67	434
4	Radioodtwarzacz CD	1,00			3,63	0,34	257
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							2 038 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							2 038 PLN po korekcie: 22 869 PLN
Przebieg normatywny							135 700 km
Przebieg rzeczywisty odczytany							356 890 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG							- 6 899 PLN po korekcie: 15 970 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	309	80*	3					Prawe:	309	80*	3
Tylna					Lewe:	309	66*	4					Prawe:	309	66*	4
KOREKTA ZA OGUMIENIE									- 284 PLN po korekcie:				15 686 PLN			
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU													15 700 PLN			

Rzeczoznawca : inż. Jerzy Szafraniak RS001161, inż. Leszek Kułakowski

Zleceniodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Adres: ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2020

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia II 1.4 MR`09

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: SZ6718A

Rok prod.: 2011

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBDJ21Z5C2055642

Nr INFO-EKSPERT	034-01985
Data pierwszej rejestracji	2011/10/17
Wskazanie drogomierza	356890 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/10/17-20/09/29)	107 mies.
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 90kW (122KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Wycena sporządzona na podstawie oględzin własnych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów.

Wycena pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Stan techniczny układów poduszek powietrznych, ABS i ASR określono wyłącznie na podstawie wskazan układów kontroli stanu technicznego zamontowanego w pojeździe (wskazniki kontrolne deski rozdzielczej). Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być, zatem traktowana, jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Możliwość ujawnienia szeregu uszkodzeń nieujętych w wycenie.

Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej.

Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

Układ wydechowy-bez uwag

Układ kierowniczy- bez uwag

Układ hamulcowy - bez uwag

Układ przeniesienia napędu bez uwag

Nadwozie

Wgniecenia, miejscowe obtarcia powłoki lakierowej elementów poszyc zewnątrznych

Silnik

Instalacje elektryczna należy sprawdzić w warsztacie w zakresie poprawności napięcia i nateżenia ładowania akumulatora.

CZĘŚCI DO WYMIANY I NAPRAWY

283 NAKŁADKA ZDERZAKA P :Lakierowanie naprawcze (Pow. szpachlowana < 20 do 50%)

2583 NAKŁADKA ZDERZAKA T :Lakierowanie naprawcze (Pow. szpachlowana < 20 do 50%)

2931 POKRYWA BAGAŻNIKA :Lakierowanie naprawcze (Pow. szpachlowana < 20 do 50%)
3481 SCIANA BOCZNA T L :Naprawa (Jednostki czasowe=10)
(Automatyka lakierowania jest uwzględniona)
3482 ŚCIANA TYL P :Naprawa (Jednostki czasowe=5)
(Automatyka lakierowania jest uwzględniona)
1782 DRZWI T P :Naprawa (Jednostki czasowe=3)
(Automatyka lakierowania jest uwzględniona)
4535 POSZYCIE FOTEŁA P L :Wymiana
3281 LAMPA T L :Wymiana

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 1007/2020

z dnia: 2020/09/29

Rzeczoznawca : inż. Jerzy Szafraniak RS001161, inż. Leszek Kułakowski

Zleceniodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Adres: ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2020

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia II 1.4 MR`09

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: SZ6718A

Rok prod.: 2011

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 034-01985

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 107 mies.)

15 700 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,38

Współczynnik zbywalności pojazdu nowego 0,90

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Drzwi boczne tylne	P
2	Drzwi tyłu nadwozia	
3	Blotnik tylny	LiP
2 Wyposażenie nadwozia		
4	Zderzak przedni kpl.	
5	Zderzak tylny kpl.	
6	Fotel przedni kpl.	L

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
2 Wyposażenie nadwozia		
1	Lampa zespolona tylna kpl.	L

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	19	8	2 744
2	Wyposażenie nadwozia	41	3	6 244
3	Silnik z osprzętem	17	0	2 669
4	Układ napędowy	7	0	1 099
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	0	1 256
6	Zawieszenie tylne	4	0	628
7	Reszta	4	0	628
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				15 268 PLN

KOSZT NAPRAWY NETTO

	UREALNIONY	ASO
Stawka mech. / blacharska	65,00 PLN/rbg	140,00 PLN/rbg
Stawka lakiernicza	65,00 PLN/rbg	140,00 PLN/rbg
Urealnienie (zmniejszenie) cen części	0,0 %	0,0 %
Urealnienie (zmniejszenie) cen zamienników	0,0 %	0,0 %
Części plus normalia	860,30 PLN	860,30 PLN
Robocizna	1 493,80 PLN	3 217,42 PLN
Materiały lakiernicze i inne	1 074,88 PLN	1 074,88 PLN
RAZEM	3 428,98 PLN	5 152,60 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda urealnionego kosztu naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	15 700 PLN
Urealniony koszt naprawy	3 429 PLN
Wynik metody urealnionego kosztu naprawy	12 271 PLN

Metoda zredukowanego kosztu naprawy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	15 700 PLN
Pełny koszt naprawy	6 338 PLN
Współczynnik redukcji kosztu części	0,38
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,69
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	1,28
Zredukowany koszt naprawy	5 178 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	10 522 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	15 700 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0275
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,90
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,97
Współczynnik zbywalności	0,47
Wynik metody stopnia uszkodzenia	6 265 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą urealnionego kosztu naprawy.	12 271 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	15 700 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	12 300 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	3 400 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 1007/2020

z dnia: 2020/09/29

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2020

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia II 1.4 MR'09

Wersja: Active

Nr rejestracyjny: SZ6718A

Rok prod.: 2011

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy




fot.1



fot.2



fot.3



fot.5



fot.6



fot.7



fot.8



fot.9



fot.10



fot.11



fot.12

RZECZOZNAWCA
inż. Jerzy Szafraniak
RS 001161