



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

**BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

OPINIA Nr: 201/02/2021

z dnia: 2021/02/11

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

Adres: ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Badanie pojazdu przeprowadzone dnia 09.02.2021r. w 01-748 Warszawa ul. Szamocka 3, 5.

2. Instrukcja Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2016 zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 roku uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] II-2021

Marka: RENAULT

Model pojazdu: Fluence MR`10

Wersja: Expression 110

Nr rejestracyjny: WX 66248

Rok prod.: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF1LZB10544457826

Data pierwszej rejestracji

2010/12/16

Data ważności badania technicznego

2021/12/04

Wskazanie drogomierza

169058 km

Okres eksploatacji pojazdu (10/12/16-21/02/11)

122 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SZARY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

1725 kg

Rodzaj nadwozia

sedan 4 drzwiowy

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1598 ccm / 81kW (110KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 4 Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 5 Imobilizer
- 6 Kieszenie w oparciach foteli przednich
- 7 Klimatyzacja
- 8 Kolumna kierownicy regulowana
- 9 Komputer pokładowy
- 10 Kurtyny powietrzne boczne
- 11 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 12 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 16 Podłokietnik centralny przedni
- 17 Poduszka powietrzna kierowcy
- 18 Poduszka powietrzna pasażera
- 19 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 20 Radioodtwarzacz 2x15W CD + MP3
- 21 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
- 22 Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
- 23 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 24 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 25 System stabilizacji toru jazdy ESC
- 26 System wspomagania nagłego hamowania
- 27 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

13	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	28	Światła p/mgielne przednie
14	Obrotomierz	29	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
15	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	30	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Instalacja telefonu GSM	82
2	+Lakier metalizowany	286

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FULDA 205/65 R15 94T KRISTALL MONTERO 3 TL	7,0	34
Przednie prawe:	FULDA 205/65 R15 94T KRISTALL MONTERO 3 TL	7,0	34
Tylne lewe:	FULDA 205/65 R15 94T KRISTALL MONTERO 3 TL	7,0	34
Tylne prawe:	FULDA 205/65 R15 94T KRISTALL MONTERO 3 TL	7,0	34

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd zidentyfikowano na podstawie nadanego numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN.

PRZEDSTAWIONO:

- Dowód rejestracyjny seria DR/BAQ numer 3965679 wydany przez Prezydenta m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe 03-841 Warszawa ul. Grochowska 274 dnia 08.10.2020r.
- Dokument wygenerowany elektronicznie ze strony historiapojazdu.gov.pl dnia 11.02.2021.

SILNIK I KOMORA SILNIKA:

- Silnik i komora silnika brudne, zakurzone.
- Rozruch silnika możliwy przy użyciu zasilania zewnętrznego (przewodów rozruchowych) - awaria akumulatora.
- System autodiagnostyczny pojazdu wskazuje na usterkę silnika oraz konieczność przeprowadzenia naprawy w warunkach serwisowych.

NADWOZIE:

- Nadwozie pojazdu zabrudzone, zakurzone.
- Błotnik przedni lewy - punktowe ubytki powłoki lakierowej.
- Drzwi przednie lewe - porysowane; ubytki powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.
- Drzwi tylne lewe - porysowane.
- Poszycie zderzaka tylnego - otarte; porysowane.
- Błotnik tylny prawy w części przedniej - zarysowany.
- Poszycie zderzaka przedniego - otarte, porysowane, liczne punktowe ubytki powłoki lakierowej.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU

- Wnętrze pojazdu zabrudzone, zaśmieczone.
- Wykończenie tylne konsoli środkowej - brak.
- Wykładzina podsufitki - częściowo odklejona.
- Tarcze kół stalowe - liczne ogniska i rozległe ślady korozji.
- Kołpaki ochronne tarcz kół - porysowane.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (129 mies.)	15 550 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	368 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	525 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	171 PLN

KOREKTA ZA OGUMIENIE

271 PLN

KOREKTY RÓŻNE

- 7 171 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 830
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	- 830
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-1 661
Naprawa konieczna	-23,2	-3 850

KOMENTARZ

- Korekta pierwszej rejestracji - korekta automatyczna systemu.
- Korekta liczby właścicieli - korekta automatyczna systemu na podstawie historii pojazdu.gov.pl
- Korekta aktualności badań technicznych - korekta automatyczna systemu.
- Korekta przebiegu - korekta automatyczna systemu.
- Korekta ogumienia - korekta automatyczna systemu.
- Korekta szczególny charakter eksploatacji - pojazd służbowy firmy.

Pozostałe korekty jak w opisie technicznym.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

9700 PLN

(słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1813,82 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu "INFOEKSPERT Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe II-2021 "
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.

Warszawa dnia 11.02.2021

Adam Żyszkowski
Rzeczoznawca samochodowy
KŚ 001508 nr identyfikacyjny Instytutu Inżynierii i Rozwoju
Certyfikat CCR PZM nr 521 z dnia 15.05.2014 r.

wycenę sporządził cert. rzeczoznawca
pieczęć i podpis

**POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp z o o
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 385-85-85 fax 383-85-65**

pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] II-2021

Marka: RENAULT


Model pojazdu: Fluence MR'10


Wersja: Expression 110

Nr rejestracyjny: WX 66248

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok prod.: 2010





A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be 'WZ'.



Handwritten signature in blue ink.

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

Adres: ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] II-2021

Marka: RENAULT

Model pojazdu: Fluence MR`10


Wersja: Expression 110

Nr rejestracyjny: WX 66248

Rok prod.: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

Grubość powłoki lakierowej podana w mikrometrach [µm].

W wyniku badania grubości powłoki lakierowej na elementach poszyc nadwozia, za pomocą przyrządu SaluTron ComBi-D3, skalibrowanego bezpośrednio przed badaniem, stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych na: błotnik przedni prawy i lewy, drzwi przednie lewe, drzwi tylne lewe, błotnik tylny prawy i lewy.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: 201/02/2021

z dnia: 2021/02/11

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

Adres: ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] II-2021

Marka: RENAULT Model pojazdu: Fluence MR`10

Wersja: Expression 110 Nr rejestracyjny: WX 66248

Rok prod.: 2010

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wycena na podstawie pojazdu: RENAULT Fluence MR`10 Expression 110 sed4 1598 ccm 81 kW B

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2011	05	16750	16750
2010	05	15550	15550

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (129 mies.) **15 550 PLN**Normatywny okres eksploatacji **129 mies.**DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) **2010/12/16**Rzeczywisty okres eksploatacji **122 mies.**KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **525 PLN po korekcie: 16 075 PLN****LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2010.10-2010.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Instalacja telefonu GSM	1,00			1,59	0,32	82
2	Lakier metalizowany	0,50			2,70	0,66	286

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **368 PLN**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE **368 PLN po korekcie: 16 443 PLN**Przebieg normatywny **176 000 km**Przebieg rzeczywisty odczytany **169 058 km**KOREKTA ZA PRZEBIEG **171 PLN po korekcie: 16 614 PLN****ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 830
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	- 830
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	-1 661
Naprawa konieczna	-23,2	-3 850

KOREKTY RÓŻNE **- 7 171 PLN po korekcie: 9 443 PLN****STAN OGUMIENIA:**

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	423	34*	7	Prawe:	423	34*	7				
Tylna					Lewe:	423	34*	7	Prawe:	423	34*	7				

KOREKTA ZA OGUMIENIE **271 PLN po korekcie: 9 714 PLN**

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

9 700 PLN

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.

Warszawa dnia 11.02.2021

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp z o o
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 385-85-85 fax 383-85-65

.....
pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

wycenę sporządził cert. rzeczoznawca
pieczęć i podpis

Adam Żyszkowski
rzeczoznawca samochodowy45 001500 w identyfikacji listy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Główny Urząd Miar PZM nr 551 z dnia 15.09.2014 r.