



00230

# POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

**PZM Holding Sp. z o.o.****BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,  
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

**OPINIA Nr: 203/02/2021**

z dnia: 2021/02/11

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

Adres: ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**PODSTAWA OPINII****1. Badanie pojazdu przeprowadzone dnia 09.02.2021r. w 01-748 Warszawa ul. Szamocka 3, 5.**

2. Instrukcja Określania Wartości Pojazdów Nr 1/2016 zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 roku uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w Komputerowym Systemie INFO-EKSPERT.

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [O] II-2021

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia II 1.4 MR`09

Wersja: Classic

Nr rejestracyjny: WX 69425

Rok prod.: 2011

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJJ21Z7C2053779

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Data pierwszej rejestracji                          | 2011/10/19                              |
| Data ważności badania technicznego                  | 2021/10/16                              |
| Wskazanie drogomierza                               | 251480 km                               |
| Okres eksploatacji pojazdu (11/10/19-21/02/11)      | 112 mies.                               |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | SZARY 2-warstwowy z efektem metalicznym |
| Oznaczenie typu                                     | 1Z                                      |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe          |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)            |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1390 ccm / 90kW (122KM)                 |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza            |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                        |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                           |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                             |
|------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół             | 20   | Roleta do bagażnika                                    |
| 2    | Blokada mechanizmu różnicowego EDS                    | 21   | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                 |
| 3    | Czujniki parkowania - tył                             | 22   | Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy |
| 4    | Filtr p/pyłkowy                                       | 23   | Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika       |
| 5    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                  | 24   | System DSR                                             |
| 6    | Gniazdo 12V w bagażniku                               | 25   | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV    |
| 7    | Immobilizer                                           | 26   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP          |
| 8    | Kieszenie w oparciach foteli przednich                | 27   | System p/poślizgowy MSR                                |
| 9    | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości | 28   | System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR            |
| 10   | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie          | 29   | System pokolizyjny ACS                                 |

|    |                                                              |    |                                        |
|----|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 11 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                  | 30 | System wspomagania nagłego hamowania   |
| 12 | Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa                     | 31 | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 13 | Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania | 32 | Szyby przyciemniane                    |
| 14 | Poduszka powietrzna kierowcy                                 | 33 | Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65    |
| 15 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia        | 34 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej       |
| 16 | Poduszki powietrzne boczne przednie                          | 35 | Wspomaganie układu kierowniczego       |
| 17 | Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.              | 36 | Zamek centralny                        |
| 18 | Reflektory przednie projekcyjne                              | 37 | Zestaw naprawczy opon                  |
| 19 | Relingi dachowe                                              |    |                                        |

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                  | Wartość [PLN] |
|------|---------------------------------------------|---------------|
| 1    | Klimatyzacja                                | 1 204         |
| 2    | Lakier metalizowany                         | 416           |
| 3    | +Radioodtwarzacz CD                         | 48            |
| 4    | Zamek centralny zdalnie sterowany (dopłata) | 79            |

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                    | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | DUNLOP 195/65 R15 91T SP WINTER RESPONSE 2 TL | 6,0          | 46          |
| Przednie prawe: | DUNLOP 195/65 R15 91T SP WINTER RESPONSE 2 TL | 6,0          | 46          |
| Tylne lewe:     | DUNLOP 195/65 R15 91T SP WINTER RESPONSE 2 TL | 6,0          | 46          |
| Tylne prawe:    | DUNLOP 195/65 R15 91T SP WINTER RESPONSE 2 TL | 6,0          | 46          |

### STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd zidentyfikowano na podstawie nadanego numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN.

#### PRZEDSTAWIONO:

- Dowód rejestracyjny seria DR/BAQ numer 3733006 wydany przez Prezydenta m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe 03-841 Warszawa ul. Grochowska 274 dnia 24.09.2020r.
- Dokument wygenerowany elektronicznie ze strony [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl) dnia 11.02.2021.

#### SILNIK I KOMORA SILNIKA:

- Silnik i komora silnika brudne, zakurzone.
- Rozruch silnika możliwy przy użyciu zasilania zewnętrznego (przewodów rozruchowych) - awaria akumulatora.
- Mata wygłuszająca pokrywę komory silnika - porozrywana, z ubytkami materiału.

#### NADWOZIE:

- Nadwozie pojazdu zabrudzone, zakurzone.
- Próg lewy w części przedniej - porysowany.
- Drzwi tylne lewe - zarysowane.
- Poszycie zderzaka tylnego po stronie lewej - porysowane, otarte.
- Próg prawy - porysowany.
- Oslona progu w części przedniej - porysowana.
- Poszycie zderzaka przedniego liczne punktowe ubytki powłoki lakierowej; po stronie prawej - otarte.
- Pokrywa komory silnika - liczne punktowe ubytki powłoki lakierowej.

#### OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU

- Wnętrze pojazdu zabrudzone, zaśmiecone.
- Wykładzina podsufitki - częściowo odklejona, po stronie prawej zabrudzona, zaplamiona.
- Pokrycie tapicerskie siedziska kanapy tylnej - zaplamione.
- Kołpaki ochronne tarcz kół - porysowane.

**KOREKTY**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (117 mies.) | 20 650 PLN  |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE  | 1 747 PLN   |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ   | 580 PLN     |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG               | - 5 530 PLN |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE              | 72 PLN      |
| KOREKTY RÓŻNE                     | - 6 016 PLN |

|                                    |            |                    |
|------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>W tym:</b>                      | <b>[%]</b> | <b>Wart. [PLN]</b> |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | -5,0       | - 872              |
| Szczególny charakter eksploatacji  | -10,0      | -1 744             |
| Naprawa konieczna                  | -19,5      | -3 400             |

**KOMENTARZ**

- Korekta pierwszej rejestracji - korekta automatyczna systemu.
- Korekta liczby właścicieli - korekta automatyczna systemu na podstawie historii pojazdu.gov.pl
- Korekta aktualności badań technicznych - korekta automatyczna systemu.
- Korekta przebiegu - korekta automatyczna systemu.
- Korekta ogumienia - korekta automatyczna systemu.
- Korekta szczególny charakter eksploatacji - pojazd służbowy firmy.

Pozostałe korekty jak w opisie technicznym.

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**11500 PLN**

(słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych)

**w tym VAT (23,0%) 2150,41 PLN**

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z katalogu "INFOEKSPERT Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe II-2021 "

- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.

2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.

Warszawa dnia 11.02.2021

Adam Żyszkowski  
rzeczoznawca samochodowy  
PZM  
Certyfikat CCR PZM nr 551 z dnia 15.05.2014 r.

wycenę sporządził cert. rzeczoznawca  
pieczęć i podpis

**POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY**  
**HOLDING Sp z o o**  
**BIURO CERTYFIKOWANYCH**  
**RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH**  
01 460 Warszawa, ul. Górczewska 228F  
tel. 385-85-85 fax 383-85-65  
pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [O] II-2021

Marka: SKODA


Model pojazdu: Octavia II 1.4 MR '09

Wersja: Classic

Nr rejestracyjny: WX 69425

Rok prod.: 2011

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy







Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

Adres: ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [O] II-2021

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia II 1.4 MR'09


Wersja: Classic

Nr rejestracyjny: WX 69425

Rok prod.: 2011

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

## OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



## INFORMACJE DODATKOWE

Grubość powłoki lakierowej podana w mikrometrach [ $\mu\text{m}$ ].

W wyniku badania grubości powłoki lakierowej na elementach poszyc nadwozia, za pomocą przyrządu SaluTron ComBi-D3, skalibrowanego bezpośrednio przed badaniem, nie stwierdzono śladów wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych pojazdu.

**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU**

do opinii nr: 203/02/2021

z dnia: 2021/02/11

Wykonawca opinii : Adam Żyszkowski RS 001508

Właściciel: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

Adres: ul. Podskarbińska 25, 03-829 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [O] II-2021

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia II 1.4 MR'09

Wersja: Classic

Nr rejestracyjny: WX 69425

Rok prod.: 2011

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wycena na podstawie pojazdu: SKODA Octavia II 1.4 MR'09 Classic kb5 1390 ccm 90 kW B

**USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU****KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

| rok  | mies. | wart. z katal.<br>[PLN] | wart. zadana<br>[PLN] |
|------|-------|-------------------------|-----------------------|
| 2011 | 05    | 20650                   | 20650                 |
| 2010 | 05    | 19050                   | 19050                 |
| 2009 | 05    | 17550                   | 17550                 |
| 2008 | 05    | 16200                   | 16200                 |

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (117 mies.) ..... **20 650 PLN**Normatywny okres eksploatacji ..... **117 mies.**DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) ..... **2011/10/19**Rzeczywisty okres eksploatacji ..... **112 mies.**KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ..... **580 PLN po korekcie: 21 230 PLN****LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2011.03-2011.10

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                  | wta  | data zam. | wpa | [%]   | Wsp. | Wart. [PLN] |
|------|---------------------------------------------|------|-----------|-----|-------|------|-------------|
| 1    | Klimatyzacja                                | 0,25 |           |     | 6,81  | 0,83 | 1 204       |
| 2    | Lakier metalizowany                         | 0,50 |           |     | 2,95  | 0,67 | 416         |
| 3    | Radioodtwarzacz CD                          | 1,00 |           |     | 0,69* | 0,33 | 48          |
| 4    | Zamek centralny zdalnie sterowany (dopłata) | 0,75 |           |     | 0,75  | 0,50 | 79          |

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... **1 747 PLN**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE ..... **1 747 PLN po korekcie: 22 977 PLN**Przebieg normatywny ..... **141 200 km**Przebieg rzeczywisty odczytany ..... **251 480 km**KOREKTA ZA PRZEBIEG ..... **- 5 530 PLN po korekcie: 17 447 PLN****ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**

| Opis korekty                       | [%]   | Wart. [PLN]                                |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | -5,0  | - 872                                      |
| Szczególny charakter eksploatacji  | -10,0 | -1 744                                     |
| Naprawa konieczna                  | -19,5 | -3 400                                     |
| KOREKTY RÓŻNE                      |       | <b>- 6 016 PLN po korekcie: 11 431 PLN</b> |

**STAN OGUMIENIA:**

| Oś       | Koło | Cena [PLN] | Zuż. [%] | Bieżn [mm] | Koło  | Cena [PLN] | Zuż. [%] | Bieżn [mm] | Koło | Cena [PLN] | Zuż. [%] | Bieżn [mm] | Koło   | Cena [PLN] | Zuż. [%] | Bieżn [mm] |
|----------|------|------------|----------|------------|-------|------------|----------|------------|------|------------|----------|------------|--------|------------|----------|------------|
| Przednia |      |            |          |            | Lewe: | 449        | 46*      | 6          |      |            |          |            | Prawe: | 449        | 46*      | 6          |

|                                              |                     |                  |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Tylna                                        | Lewe: 449 46* 6     | Prawe: 449 46* 6 |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE .....                   | 72 PLN po korekcie: | 11 503 PLN       |
| WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU ..... |                     | 11 500 PLN       |

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowanie dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów (w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii po jej naprawie powypadkowej) o ile nie zostały one przez Zleceniodawcę zamówione.
2. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Prezesa PZM Holding Sp. z o.o.

Warszawa dnia 11.02.2021

  
 Adam Żyszkowski  
 rzeczoznawca samochodowy  
 S 001508 nr identyfikacyjny listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
 Certyfikat CCR PZM nr 551 z dnia 15.05.2014 r.

wycenę sporządził cert. rzeczoznawca

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY pieczęć i podpis

HOLDING Sp z o o

BIURO CERTYFIKOWANYCH

RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH

ul. 460 Warszawa, ul. Górczewska 228F

tel. 385-85-85 fax 383-85-65

pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.